



Závěsná digitální váha OCS-20A (do 50 kg)

Typ	Váživost do (kg)	Dílek (g)	Funkce HOLD pro přidržení výsledku na displeji
OCS-20A/30	30	10	Funkce TARE pro odečítání obalu či vážící nádoby
OCS-20A/50	50	20	

Váha pro rybáře s metrem a hliníkovou konstrukcí. Nahrazuje svojí funkcí klasický mincíř.



Závěsná digitální váha OCS-L1 (do 300 kg)

Typ	Váživost do (kg)	Dílek (g)
OCS-L1 200	200	100
OCS-L1 300	300	200

Váha pro rybáře s metrem a hliníkovou konstrukcí. Nahrazuje svojí funkcí klasický mincíř.



Jeřábové váhy OCS-01 (do 500 kg)

Typ	Váživost (kg)	Dílek (g)
OCS-01/60	60	20
OCS-01/150	150	50
OCS-01/300	300	100
OCS-01/500	500	200

Bez závěsných komponentů (oko, spojky, hák)

Jeřábová váha OCS-01 M (do 1000 kg)



Typ	Váživost (kg)	Dílek (kg)
OCS-01 M/1000	1000	0,5
OCS-01 L /1000		

Typ L- Displej – LCD, 5 míst , velikost 30 mm
Typ M -Displej – LED červený, 5 míst v.30 mm

Jeřábová váha OCS-A (do 20 000 kg)




Typ	Váživost do... (kg)	Dílek (kg)
OCS-A/3000	3000	1
OCS-A/5000	5000	2
OCS-A/10000	10000	5
OCS-A/15000	15000	5
OCS-A/20000	20000	10



Jeřábové váhy CAS-J1 (do 50000 kg)



Typ	Možnost ověření na obchodní váhu	Váživost kg	Dílek kg
J1AS 300	ano	300	0,1
J1AS 600	ano	600	0,2
J1AS 1500	ano	1500	0,5
J1AS 3000	ano	3000	1
J1AS 6000	ano	6 000	2
J1AS 10000	ano	10 000	5
J1AS 15000	ne	15 000	5
J1AS 20000	ne	20 000	10
J1AS 25000	ne	25 000	10
J1AS 30000	ne	30 000	10
J1AS 50000	ne	50 000	20



Jeřábová váha je dodávána včetně bezdrátového dálkového ovládání a závěsných komponentů

a s možností úředního ověření na obchodní váhu (sdělíme na vyžádání). Bez ověření se váha používá jako standardní technologická váha.

Příslušenství pro jeřábové váhy CAS-J1

Typ	Popis
J1-DPD-TERM	Dálkový přenos dat do 100 m - vysílač + přijímač pro terminál J1-TERM.
J1-TERM	Tiskárna s displejem s možností zadávat názvy až 6000 položek zboží, spojení přes J1-DPD.
J1-DPD-BT30	Dálkový přenos dat do 30 m – vysílač + přijímač pro přenos dat z váhy do PC, na tiskárnu nebo na vzdálený displej.
J1-DPD-BT100	Dálkový přenos dat do 100 m – vysílač + přijímač pro přenos dat z váhy do PC, na tiskárnu nebo na vzdálený displej.
J1-PD	Přídavný vzdálený displej, velikost číslic 75 mm, spojení přes J1-DPD
J1-PM	Paměťový modul pro sčítání navážek.
J1-PT	Tiskárna vážních lístků, spojení přes J1-DPD.
J1-PROTECT	Ochranný štít proti vysokým teplotám.
J1-AK12V9Ah	Náhradní akumulátor.
J1-POWER	Náhradní nabíječka.
J1-DO01	Náhradní dálkové ovládání.

Jeřábová váha CASTON II a III (do 15000 kg)



Typ	Váživost do... (kg)	Dílek (kg)
CASTON II/2000	2000	1
CASTON II/3000	3000	1
CASTON II/5000	5000	5
CASTON III /2000	2000	1
CASTON III /3000	3000	1
CASTON III /5000	5000	5
CASTON III BT/2000	2000	1
CASTON III BT/3000	3000	1
CASTON III BT/5000	5000	5

